

Cod. 400N411


GABBIE A SFERE IN BRONZO PER STAMPI

Materiale: bronzo B14.

Sfere in acciaio UNI 100Cr6 n. 1.3505 superfinite grado AAA.

Note: la traslazione della gabbia è metà della corsa della bussola.

Esempio di ordinazione: D * L



D	10	12	15	16	19	20	24	25	30	32	38	40	48	50	63	80
K	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	6
N	2.1	2.1	2.7	2.7	3	3	3.6	3.6	4.8	4.8	4.8	4.8	5.5	5.5	6	6.5
L																
40	•	•														
45			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
50									•	•	•	•	•	•		
56			•	•	•	•	•	•	•	•						
63											•	•	•	•		
71			•	•	•	•	•	•	•	•						
80							•	•	•	•	•	•	•	•		
90					•											
95					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
105											•	•				
110							•	•								
120									•	•	•	•	•	•	•	•
140											•	•	•	•	•	•
160													•	•	•	•
180																•
200																•
220																•
240																•

Cod. 400N412


GABBIE A SFERE IN BRONZO PICCOLE DIMENSIONI PER STAMPI

Materiale: bronzo B14.

Sfere in acciaio UNI 100Cr6 n. 1.3505 superfinite grado AAA.

Note: la traslazione della gabbia è metà della corsa della bussola.

Esempio di ordinazione: D * L



D	L	10	15	20	25	30	40
3	1	•	•	•			
4	1	•	•	•	•		
5	1	•	•	•	•	•	
6	1.5	•	•	•	•	•	
8	1.5		•	•	•	•	•